平成23年度東部クリーンセンター放射性物質濃度等測定結果

●焼却灰等放射性物質濃度(単位:Bq/kg)

第1回

採取日	検体	放射性 3ウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	主灰*1	不検出	3 1 0	3 3 0	6 4 0
平成23年7月19日	飛灰**2	不検出	2,600	3,000	5,600
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	6 6	7 1	1 3 7
平成 23 年 7 月 25 日	溶融飛灰 ^{※4}	不検出	3,700	4,200	7,900
	溶融不適物※5	不検出	7 6	1 1 0	186

第2回

採取日	検体	放射性 3ウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	5 8	6 9	1 2 7
平成 23 年 8 月 30 日	溶融飛灰 ^{※4}	不検出	1,100	1,300	2,400
	溶融不適物※5	不検出	8 3	1 1 0	193

第3回

採取日	検体	放射性 3ウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	5 2	5 7	109
平成 23 年 9 月 22 日	溶融飛灰 ^{※4}	不検出	1,900	2,300	4,200
平成23年9月22日	溶融不適物※5	不検出	7 6	9 3	169
	排水	不検出	9	1 1	2 0

第4回

採取日	検 体	放射性 3ウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	主灰*1	不検出	3 3 0	4 0 0	7 3 0
	飛灰※2	不検出	3,100	3,800	6,900
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	4 8	5 9	107
平成 23 年 10 月 7 日	溶融飛灰 ^{※4}	不検出	2,000	2,400	4,400
	溶融不適物※5	不検出	6 8	8 6	1 5 4
	不燃残渣 (ガラス屑等)	不検出	不検出	不検出	不検出
	排水	不検出	1 5	18	3 3

第5回

採取日	検体	放射性 ョウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	2 7	3 2	5 9
平成 23 年 11 月 28 日	溶融飛灰※4	不検出	1,000	1,300	2,300
	溶融不適物※5	不検出	3 3	4 0	7 3

第6回

採取日	検 体	放射性 ョウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	溶融スラグ ^{※3}	不検出	2 5	2 9	5 4
平成 23 年 12 月 19 日	溶融飛灰 ^{※4}	不検出	1,100	1,400	2,500
	溶融不適物※5	不検出	3 2	4 3	7 5

第7回

(第7回以降の単位:焼却灰等 Bq/kg、排水 Bq/L、排ガス Bq/m³)

採取日	検 体		放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	主原	灭**1	9 1	1 2 0	2 1 1
	飛	\mathcal{K}^{st_2}	8 3 0	1,100	1,930
亚成 24 年 1 日 20 日	溶融スラグ ^{※3}		1 4	1 9	3 3
平成 24 年 1 月 20 日	溶融飛灰 ^{※4}		9 3 0	1,200	2,130
	溶融不適物※5		2 3	3 1	5 4
	排水		不検出	不検出	不検出
平成 24 年 1 月 5 日		1 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 1 月 13 日	排ガス ^{※6}	2 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 1 月 10 日		1 号溶融炉	不検出	不検出	不検出

第8回

採取日	検体	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	主灰*1	6 6	8 8	1 5 4
	飛灰**2	5 5 0	7 7 0	1,320
	溶融スラグ ^{※3}	1 2	1 5	2 7
平成 24 年 2 月 29 日	溶融飛灰 ^{※4}	690	9 5 0	1,640
	溶融不適物※5	1 6	2 2	3 8
	溶融スラグ ^{※3} の 放射性物質溶出量試験	不検出	不検出	不検出

平成 24 年 2 月 29 日	排水		不検出	不検出	不検出
平成 24 年 2 月 28 日		1 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 2 月 28 日	排ガス ^{※6}	2 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 2 月 28 日		1 号溶融炉	不検出	不検出	不検出

第9回

採取日	検	体	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
	主原	灭**1	4 8	6 5	113
	飛	天**2	5 8 0	8 2 0	1,400
	溶融スラグ ^{※3}		1 0	1 4	2 4
平成 24 年 3 月 21 日	溶融升	飛灰 ^{※4}	6 4 0	9 1 0	1,550
	溶融不適物※5		1 1	1 6	2 7
	不燃残渣(ガラス屑等)		不検出	不検出	不検出
平成 24 年 3 月 21 日	排	水	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 3 月 22 日		1 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 3 月 22 日	排ガス ^{※6}	2 号焼却炉	不検出	不検出	不検出
平成 24 年 3 月 21 日		1 号溶融炉	不検出	不検出	不検出

- ※1 主灰とは、燃やしたごみの燃えがらのことで、焼却炉の底から排出される灰をいう。
- ※2飛灰とは、ろ過集じん器などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。
- ※3 溶融スラグとは、焼却灰を高温で溶かし(溶融し)、冷却・固化してできるガラス状の物質をいう。
- ※4 溶融飛灰とは、焼却灰を高温で溶かす(溶融する)ときに発生し、ろ過集じん器などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。
- ※5 溶融不適物とは、焼却灰に含まれる未燃分(主に金属類)のことをいう。
- ※62号溶融炉は稼働しておりません。

●敷地境界空間放射線量(μ S v /時)

第1回

測定日	東側	西側	南側	北側	ハ゛ックク゛ラウント゛
平成 23 年 7 月 19 日	0. 10	0.06	0.09	0.07	_

第2回(平成24年1月)

測定日	東側	西側	南側	北側	ハ゛ックク゛ラウント゛
平成 24 年 1 月 12 日	0.08	0. 09	0. 10	0.09	0.08
平成 24 年 1 月 19 日	0.09	0. 08	0.09	0.09	0.08
平成 24 年 1 月 25 日	0.07	0. 08	0.08	0.08	0.08

第3回(平成24年2月)

測定日	東側	西側	南側	北側	ハ゛ックク゛ラウント゛
平成 24 年 2 月 2 日	0.08	0. 08	0. 10	0.09	0.08
平成 24 年 2 月 8 日	0.08	0. 08	0. 10	0.09	0.09
平成 24 年 2 月 16 日	0.07	0. 08	0. 08	0. 08	0.09
平成 24 年 2 月 22 日	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
平成 24 年 2 月 29 日	0.07	0. 07	0. 08	0. 07	0.08

第4回(平成24年3月)

測定日	東側	西側	南側	北側	ハ゛ックク゛ラウント゛
平成 24 年 3 月 7 日	0. 07	0. 08	0. 09	0.09	0.08
平成 24 年 3 月 14 日	0.08	0. 08	0. 09	0.09	0.08
平成 24 年 3 月 21 日	0. 07	0. 08	0. 08	0. 08	0.07
平成 24 年 3 月 28 日	0.08	0. 08	0. 09	0.09	0.08

[※]第1回は委託業者、第2回以降はクリーンセンター職員が測定を実施。

[※]第2回以降は1週間に1回の頻度で測定を実施。

[※]地表面から1mの高さで測定。